


CONNECTS 1/4" COPPER TUBING TO BRASS COMPRESSION FITTINGS



Copper Tubing: 1. Cut the end of the tube square to insure proper fit. 2. Place nut and sleeve onto copper tube. 3. Tighten nut with a wrench.

CAUTION: Turn off electricity at circuit breaker before working on evaporative cooler.

CONECTA TUBERÍA DE COBRE DE 1/4" A CONECTORES DE COMPRESIÓN DE BRONCE

Tubería de cobre: 1. Corte el extremo del tubo derecho para asegurar un acoplamiento adecuado. 2. Ponga la tuerca y el barril en el tubo de cobre. 3. Apriete la tuerca con una llave de tuerca.

PRECAUCIÓN: Desconecte la electricidad de la caja de interruptores antes de trabajar en un enfriador evaporativo.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo- www.P65Warnings.ca.gov.

© Copyright 2019
Dial Manufacturing, Inc.
Phoenix, AZ
Made in China
www.dialmfg.com

PN 9316 Form 978982-0519

